

模具清洗剂

EASY-LEASETM 模具清洗剂

Easy-LeaseTM 模具清洗剂是一种有机混合溶剂，用于溶解并清除模具表面的污染物如脱模蜡、污垢和油脂等。该产品可清除模具上任何残留的脱模剂，使清洗干净后的模具表面再适用于任何脱模剂。该溶剂不会侵蚀任何常用的模具材料。该产品与丙酮等强溶剂相比，对模具表面造成的损伤较小，与此同时去污效果也更为显著，因此更容易成为较多场景下的首选清洗剂。

使用方式

Easy-LeaseTM 模具清洗剂可使用在任何金属类或热固性树脂复合材料类模具表面，包括金属模具（如机械加工铝制模具、钢芯轴等），以环氧树脂、聚酯树脂、乙烯基酯树脂等绝大部分树脂体系下制成的玻璃纤维类或碳纤维类模具。

Easy-LeaseTM 模具清洗剂应当在涂抹密封剂脱模剂前尽快使用。

外观	澄清无色液体
气味	酮体 / 碳氢化合物
比重	0.848 g/cm ³
闪点	<21°C

应用指导

- 1) 如果模具严重污染，先清除多余的污垢/灰尘/油脂，再用一般的去垢剂擦拭或冲洗，然后彻底烘干。
- 2) 用一块干净的棉布沾适量的Easy-LeaseTM 模具清洗剂，用力擦拭模具表面。
- 3) 接着，用另一块干净并干燥的棉布擦掉刚才擦的清洗剂（在其蒸发消失之前），这样做的目的就是吸收那些溶解在清洗剂中的污染物。
- 4.) 如有必要再重复上面的步骤（每一步都要使用干净的棉布），一般都推荐至少重复一次，如果有很多蜡或污染物则需要重复多次。

注意：清洗大尺寸模具的时候，根据工作环境温度和模具复杂性，分区域清洗模具可避免清洗剂蒸发消失；一般每次清洗区域最大可至0.5平米。

贮藏方法

置阴凉、干燥、通风处。密封保存。存放于正确标识的容器内。

保质期

在上述的贮存条件之下，Easy-LeaseTM 模具清洗剂自生产日期起有3年质保期。

我司所提供的技术指导，无论是口头的，还是书面的指导，都是我司真诚的建议，但不具任何保证 - 本声明也适用于涉及第三方所有权的技术指导。本声明并不免除您对我司提供的产品适用性进行测试的义务，以确定产品与所预期的使用过程和用途是否一致。